

DYJS-I

避雷器放电计数器校验仪



产品使用说明书 Product instructions

缔造完美品质

服务更上一层

中国·武汉得亚电力科技有限公司 China,Wuhan Deya Power Technology Co. Ltd.




尊敬的顾客:

感谢您使用本公司生产的避雷器放电计数器校验仪。在初次使用该仪器前,请您详细地阅读使用说明书,将可帮助您正确使用该仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动,我们不一定能通知到您,敬请谅解!如有疑问,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能 带电,您在插拔测试线、电源插座时,可能产生 电火花,小心电击。为避免触电危险,务必遵照 说明书操作!



◆ 慎重保证

本公司生产的产品,在发货之日起一个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意 连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

● 请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操 作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。



避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告: 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心: 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。



目 录

一,	产品原理	-	5	_
_,	动作的检查方法及计数器检测仪原理	- (6	_
三、	操作方法	- ;	8	_
四、	注意事项	- !	9	_
五、		_ (9	_



一、产品原理




图 1 JS 型动作记数器的原理图

(a) JS型; (b) JS-8

R1、R2—非线性电阻; C—贮能电容器 L—记数器线圈; D1~D4—硅二极管

图 1 所示为 JS 型动作记数器的原理接线图。图 1 (a) 为 JS 型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片 R1, 在 R1 上的压降经阀片 R2 给电容器 C

充电,然后 C 再对电磁式记数器的电感线圈 L 放电,使其转动 1 格,记 1 次数。改变 R1 及 R2 的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为 100A(8 / 20 µ s)的冲击电流。因 R1 上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于 40kV 以上的高压避雷器。

图 1 (b) 表示 JS-8 型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片 R1 上的压降经全波整流给电容器 C 充电,然后 C 再对电磁式记数器的 L 放电,使其记数。该记数器的阀片 R1 的阻值较小(在 10kA 时的压降为 1. 1kV),通流容量较大(1200A 方波),最小动作电流也为 100A (8 / 20 s)的冲击电流。JS-8 型记数器可



用于 $6.0\sim330$ kV 系统的避雷器,JS-8A 型记数器可用于 500kV 系统的避雷器。

二、技术参数

- 1、环境温度: -10℃~50℃
- 2、环境湿度: 40°C (20[~]90) %RH
- 3、大气压强: 86~106KPA
- 4、放电试验电压:大于 2kV
- 5、充电时间:小于1分钟
- 6、仪器的供电电源: AC220±10% 50Hz 消耗功率小于 30VA
- 7、仪器尺寸: 300×220×180 (mm)
- 8、仪器重量: 6kg

三、动作的检查方法及计数器检测仪原理

由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有电容器放电流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。






图 2 标准冲击电流检测法的原理接线

(虚线框内为冲击电流发生器)

C-充电电容; R-充电电阻; L-阻尼电感;


D—整流硅二极管; r—分流器; B—试验变压器;

V一静电电压表; CRO一高压示波器

将冲击电流发生器发生的 8 / 20 µ s、100A 的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对 27 只记数器进行检测,其中有 3 只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。

《规程》规定,连续测试 3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于 30s。测试后记录器应调到 0。





四、操作方法

- 1. 将仪器输出端与避雷器计数器两端相连(连结线要尽量短),红色端接上端,黑色端接地端。
- 2. 将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。
- 3. 合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(600V左右)后,即可 开始测试。
- 4. 按下测试键,输出电压立即下降,此时可观察计数器的动作情况。
- 5. 如需多次试验,可待输出电压达到稳定值时,再按测试键,并观察计数器的动作情况。
- 6. 检验完毕后,立即关掉电源,待输出电压完全回零时,才能拆除接线。
- 7. 如按测试键、,输出电压没有下降,应关掉电源,待电压指示回零后,检查是否回路有断点,或者是放电计数器不适合技术指标中



规定的型号。

五、注意事项

- ❖ 拆除接线时,若输出电压没有回零,操作人员不能碰测试线非绝缘部分,以免造成人身事故。
- ❖ 被试品不允许带电。
- ❖ 仪器在使用完直流电源测试后,应及时对机内的电池进行充电维护。
- ❖ 在直流测试过程中,发现欠压指示灯亮,应停止使用直流电源, 改用交流电源测试。
- ◆ 仪器长期不用时,应定期(两个月)对仪器内的电池组进行充电 维护,一般充电 14 小时左右,直至"充满"指示灯亮为止。

六、装箱清单

✓ 主机 1 台

✓ 电源线 1 根

✓ 测试线
2 根

✓ 说明书

✔ 合格证/保修卡 1 份

✓ 检测报告 1份

- 变压器测试系列
- 断路器/开关测试系列
- 避雷器、绝缘子测试系列
- 电缆故障/线路测试系列
- ●承装修试1-5级系列

- 接地及绝缘测试系列
- 二次回路测试系列
- Sf6气体、油化测试系列
- 串联谐振、高压试验系列
- 甲级、乙级防雷检测系列

主要合作单位



国家电网 STATE GRID









中国大唐集团公司 China Datang Corporation









中国·武汉得亚电力科技有限公司 China, Wuhan Deya Power Technology Co. Ltd.

地址: 武汉市东湖新技术开发区关南工业园

邮编: 430223

电话: 027-87561218 邮箱: whdeya@126.com 网址: http://www.whdy18.com

QQ: 876175313